
Palm III expansion board
Revision 1.0 December 1998
COMPONENT SIDE
SOLDER SIDE
PILOT RAM CONNECTOR
MOT1
MOT2
MOT3
BAT1
BAT2
LM2940
74LS04
74LS08
74LS365
74HC245
L293D
SW PUSHBUTTON
47UF LOW-ESR
MTHOLE0120
CON-SERVO1
OPENC1
HRS FX2-80P-1.27SV
CON10

| DRILL CHART | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SYM | DIAM | TOL | QTY | NOTE |
| × | 0.028 | | 113 | |
| + | 0.031 | | 12 | |
| ◇ | 0.034 | | 134 | |
| ⊠ | 0.037 | | 42 | |
| ⊞ | 0.038 | | 18 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0.034 | | 134 | |
| | 0.037 | | 42 | |
| | 0.038 | | 18 | |
| | 0.045 | | 2 | |
| | 0.054 | | 6 | |
| | 0.060 | | 2 | |
| | 0.120 | | 4 | |
| | 0.147 | | 2 | |
| TOTAL | | | 335 | |